MI BPM
CTLMOD

A

B

DISPLAY CTL

EXECUTE

A B C D

0

1

2

3

4

5

6

7

LED
CTL

2.5

DONE

+5
ANA

3.3
CON

-5
ANA

1.2

+5
DIG

3.3

EXT1
EXT2

USB

RESET

RS-232

LOCAL

MON

PASS
THROUGH

JTAG